

Lindschow
Lindschow A/S

Blakhøjvej 12, 8381 Tilst
Tlf. 86 24 88 99 - Fax. 86 24 77 99

10-4-2008

*96 m³ faldunderlag leveret Højager 120, 8382
Skinnerup*



TEKNOLOGISK
INSTITUT

C E R T I F I K A T

STØDABSORBERENDE FALDUNDERLAG TIL LEGEPLADSER

Faldunderlag 0-2 mm

Produktionssted:

Lindschow A/S, Blakhøjvej 12, 8381 Tilst

På baggrund af prøvningsrapport 1293575 tildeles hermed certifikat til firma:

Lindschow A/S

Blakhøjvej 12

8381 Tilst

Tlf.: 8624 8899

www.lindschow.dk



Legeplads
Kontrollen

Typeprøvning er foretaget efter EN 1177.
Faldunderlaget må anvendes til faldhøjder på maks.:
3,0 meter ved en lagtykkelse på 300 mm.
Certifikatnummer: 165
Gyldigt til den 30. april 2009
Udstedt 1. gang: 7. april 2003

Teknologisk Institut, Industri og Energi
Legepladskontrollen


Århus den, 2. april 2008

Faglig ansvarlig

Kaj Rosenstedt
Kaj Rosenstedt

Certificeringsansvarlig

Anette Brønnum
Anette Brønnum



Installation og vedligeholdelse af faldunderlag Ifølge EN 1177

Producenten og leverandøren af faldunderlag til legepladser skal oplyse om korn 0-2 mm. Installation og vedligeholdelse af faldunderlaget ifølge EN 1177 pkt. 5, samt EN 1176-7.

Korrekt installation

En korrekt installation forudsætter, at der er foretaget en inspektion og beregnet en lagtykkelse, samt beregning af stødområdets udstrækning ifølge EN 1176 og EN 1177.

Vedligeholdelse

Der kan henvises til EN 1176-1AC:1999 pkt. 6.4 Oplysning om inspektion og vedligeholdelse. Der bør endvidere foretages dagligt tilsyn for evt. at fjerne genstande, der ikke hører til i stødområdet, samt at udjævne faldunderlaget og kontrollere at faldunderlaget har den korrekte tykkelse. Ved evt. supplerende opfyldning af faldunderlaget, at det er det samme materiale og med samme certifikat.

Inspektionsprocedure

For at sikre, at inspektionen bliver foretaget regelmæssigt iht. EN 1176-7, kan et inspektionsskema med fordel anvendes. Det kan endvidere fremlægges som dokumentation for en regelmæssig procedure.

Det leverede produkt skal helst læses direkte fra lastbilen til brugsstedet !

Hvis faldunderlaget aflæses på p-plads, fortov eller lign. er det MEGET VIGTIGT at der ved videre transport til brugsstedet IKKE opfejes evt. spildt materiale som tippes af ved brugsstedet, MEN at opfejning SKAL bortskaffes. (Da der i feje rester er urenheder, som ikke må blandes det certificerede faldunderlag).



Grundejerforeningen Højager
v/ Lars Christensen
Højager 108
8382 Hinnerup

Favrskov Kommune
Plan, Byg & Beredskab
Torvegade 7
8450 Hammel

Tlf. 89 64 10 10
Fax. 89 64 53 99
post@favrskov.dk
www.favrskov.dk

Vedr. Etablering af fælles legeplads

Bygningsafdelingen har modtaget en fornyet inspektionsrapport af d. 1. november 2008.

Dato
10. november 2008

Der udstedes ikke ibrugtagningstilladelse til legepladser, hvorfor bygningsafdelingen ikke kan udarbejde en tilladelse hertil.

Journalnr.
2007-1431

Den ny inspektionsrapport fra FagTek viser, at der ikke er konstateret fejl og mangler ved redskaberne denne gang.

Bygningsafdelingen godkender hermed den fremsendte rapport og gør opmærksom på at Grundejerforeningen har ansvaret for at vedligeholde legepladsen fremover, så der ikke opstår fare og ulykker for de børn og unge, som benytter legeredskaberne.

Sagsbehandler
Ann-Jeanett Tolbøl

Byggesagen betragtes hermed som afsluttet.

Med venlig hilsen

Ann-Jeanett Tolbøl
Byggesagsbehandler