

Check- & dataliste

Udleveret materiale:

Kvalitetssikring: Vejopbygning/komprimering.
Materialevalg

Udbudsmateriale: Beskrivelse
Tegningsmateriale

Oversigtstegninger: Situationsplan

Projektdata:

Afleveringsdag: _____

1 Års gennemgang/ansvar: _____

5-Års gennemgang/ansvar: _____

Afgiver/overdrager: Hinnerup Kommune, V. Lars Elgård

Modtager: Grf. Højager v. Klavs Vejlang

Rensning/spuling: Rendestensbrønde og sandfang. _____

Forbehold og påtaler:

Forbehold ved aflevering: Beplantning – genplantning.
Vejbelysning –
Afvandingsforhold
Matrikelforhold

Andet: _____

Dato for udbedring af påtaler: _____

Fastsat overdragelsesdato Formel: _____

Diverse: _____

Beskrivelsesliste

Veje – nummerering og vejnavn:

Vej 1:	Stamvej – B-B
Vej 2:	C-C
Vej 3:	D-D
Vej 4:	E-E
Vej 5:	F-F
Vej 6:	H-H

Stier – nummerering:

Sti 1:	c-c
Sti 2:	c-e
Sti 3:	b-e

Grønnearealer – nummerering:

V
L

Skadenr.: 13

Placering: Afvandingsforhold

Skadenr.: 14

Placering: Kloark

Skadenr.: 15

Placering: Område d-d og Gartnervænget.

Skadenr.: 16

Placering: Område d-d og Gartnervænget.

Skadenr.: 17

Placering: Areal imellem c-c & d-d - Legeplads

Skadenr.: 18

Placering: Stiarealer - fliser

Skadenr.: 19

Placering: Stiaarealer

Skadenr.: 20

Placering: Dæksler i græsarealer

Skadenr.: 21

Placering: Dæksler i græsarealer

Skadenr.: 22

Placering: Dæksler i græsarealer

Skadenr.: 23

Placering: Stialarealer

Skadenr.: 24

Placering: Dæksler i græsarealer

Skadenr.: 25

Placering: Område V - problemer med vandforhold

Skadenr.: 26

Placering: Område V - problemer med vandforhold

Skadenr.: 27

Placering: Brandam afskærmning.

Skadenr.: 28

Placering: Asfaltarealer

Skadenr.: 29

Placering: Asfalt stier

Skadenr.: 30

Placering: Asfalt Stier

Skadenr.: 31

Placering: Sti e-e, nord og vest for stamvej

Skadenr.: 32

Placering: Sti e-e

Skadenr.: 33

Placering: Sti e-e

Skadenr.: 34

Placering: Sti e-e

Skadenr.: 35

Placering: Branddam

Skadenr.: 36

Placering: Asfalt - Stier

Skadenr.: 37

Placering: Sti e-e

Skadenr.: 38

Placering: Fortove

Skadenr.: 39

Placering: Fortov stamvej

Skadenr.: 40

Placering: Asfaltbelægninger

Skadenr.: 41

Placering: Stikvejene C-C, D-D, E-E og F-F

Skadenr.: 42

Placering: Brostenoverkørsler

Skadenr.: 43

Placering: Asfaltarealer - Bæreevne.

Skadenr.: 44

Placering: Rabatter langs vejarealer.

Skadenr.: 45

Placering: Brolægerarbejder i granitmaterialer.

Skadenr.: 46

Placering: Asdfaltarealer - Lunger

Skadenr.: 47

Placering: Stiarealer

Skadenr.: 48

Placering: Brolægger arbejder i granitmaterialer.

Skadenr.: 49

Placering: Asfaltarealer

Skadenr.: 50

Placering: Stikvejene C-C, D-D, E-E og F-F

Skadenr.: 51

Placering: Asfaltarealer

Skadenr.: 52

Placering: Stikvejene C-C, D-D, E-E og F-F

Skadenr.: 53

Placering: Fortove

Skadenr.: 54

Placering: Stikvejene C-C, D-D, E-E og F-F

Skadenr.: 55

Placering: Stikvejene C-C, D-D, E-E og F-F

Skadenr.: 56

Placering: Stikvejene C-C, D-D, E-E og F-F

Skadenr.: 57

Placering: Stiarealer - tilslutninger

Skadenr.: 58

Placering: Stiarealer - tilslutninger

Skadenr.: 59

Placering: Stiarealer

Skadenr.: 60

Placering: Sidearealer

Skadenr.: 61

Placering: Sidearealer

Skadenr.: 62

Placering: Sidearealer

Skadenr.: 63

Placering: Stiarealer - tilslutninger

Skadenr.: 64

Placering: Tilslutninger.

Skadenr.: 65

Placering: Stiarealer

Skadenr.: 66

Placering: Stikvejene C-C, D-D, E-E og F-F

Skadenr.: 67

Placering: Sidearealer

Skadenr.: 68

Placering: Stikvejene C-C, D-D, E-E og F-F

Skadenr.: 69

Placering: Stikvejene C-C, D-D, E-E og F-F

Skadenr.: 70

Placering: Asfaltarealer - vulster

Skadenr.: 71

Placering: Asfaltarealer

Skadenr.: 72

Placering: Asfaltarealer

Skadenr.: 73

Placering: Fortove

Skadenr.: 74

Placering: Fortove



Der er ikke tilstrækkelig styr på afløbsforhold fra stier og veje.
Risiko for underminering.

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp



Tilstoppet kloak, evt. underdimensionering af afløbsforhold.

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp

Placering: Område d-d og Gartnervænget.

15



Planering af området, græssåning og overtagelse efter 2 gange klip og afrivning af sten. Tilskødes dette areal foreningen ?

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp

Placering: Område d-d og Gartnervænget.

16



Planering af området, græssåning og overtagelse efter 2 gange klip og afrivning af sten.
Tilskødes dette areal foreningen ?

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp

Placering: Areal imellem c-c & d-d - Legeplads

17



Matrikel grænse, hvor går den.
Der er ikke fædiggjort areal, er der drænkasse?
Idet det tilfælde skal der beklædes med muld og såes græs.
Umuligt at vedligeholde arealet.

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp



Generelt ligger flisearealer under sidearealer, hvilket giver vandproblemer samt hurtig nedbrydning af arealer samt stabilgrus kasse. Omlægges i korrekt højde, således der er korrekte faldforhold for stier.

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp



Generelt ligger flisearealer under sidearealer, hvilket giver vandproblemer samt hurtig nedbrydning af arealer samt stabilgrus kasse. Omlægges i korrekt højde, således der er korrekte faldforhold for stier.

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp

Placering: Dæksler i græsarealer

20



Dæksler tilpasse korrekt højde således der kan vedligeholdes uden der er risiko for beskadigelse af værktøjer.

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp

Placering: Dæksler i græsarealer

21



Dæksler er sat for lavt og forsvindfeer med tiden.

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp

Placering: Dæksler i græsarealer

22



Dæksler tilpasse korrekt højde således der kan vedligeholdes uden der er risiko for beskadigelse af værktøjer.

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp



Generelt ligger flisearealer under sidearealer, hvilket giver vandproblemer samt hurtig nedbrydning af arealer samt stabilgrus kasse. Omlægges i korrekt højde, således der er korrekte faldforhold for stier.

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp

Placering: Dæksler i græsarealer

24



Dæksler tilpasse korrekt højde således der kan vedligeholdes uden der er risiko for beskadigelse af værktøjer.

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp



Der har været oversvømmet i flere omgange, de forsøg på reetablering med nysået græs fungerer ikke idet der er dræningsproblemer og derved rådner udsået græs.

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp



Der har været oversvømmet i flere omgange, de forsøg på reetablering med nysået græs fungerer ikke idet der er dræningsproblemer og derved rådner udsået græs. Samme som skade nr. 25

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp

Placering: Brandam afskærmning.

27



Branddam er ikke afskærmet hvorfor der fra gf. Side ønskes en afklaring på problemet.
Gf. Mener ikke arealet er tilstrækkeligt afskærmet.

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp

Placering: Asfaltarealer

28



Huller, samt vulster i asfaltbelægning.

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp

Placering: Asfalt stier

29



Huller, undersøges nærmere for klumper i belægningen.

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp

Placering: Asfalt Stier

30



Beskadigelse af asfalt fra maskiner.
Græs vokser over asfalkant, hvorfor der ikke kan afvandes tilstrækkeligt fra stien til sideanlægget.

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp

Placering: Sti e-e, nord og vest for stamvej

31



Færdigørelse planering for vandaflledning og såning af græs.
Udplantede vejtræer er gået ud.

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp

Placering: Sti e-e

32



Færdigørelse planering for vandaflledning og såning af græs.
Udplantede vejtræer er gået ud.

Udstykkes kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp

Placering: Sti e-e

33



Færdigørelse planering for vandaflledning og såning af græs.
Udplantede vejtræer er gået ud.

Udstykkes kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp

Placering: Sti e-e

34



Færdigørelse planering for vandaflledning og såning af græs.
Udplantede vejtræer er gået ud.

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp

Placering: Branddam

35



Branddam er ikke afskærmet hvorfor der fra gf. Side ønskes en afklaring på problemet.
Gf. Mener ikke arealet er tilstrækkeligt afskærmet.

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp

Placering: Asfalt - Stier

36



Samme problematik som for Skade nr. 30.
Sideareals problematikker.

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp

Placering: Sti e-e

37



Færdigørelse planering for vandaflledning og såning af græs.
Udplantede vejtræer er gået ud.
Fuger i fliser.

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp



Færdigørelse planering for vandaflledning og såning af græs.
Udplantede vejtræer er gået ud.
Rabatter fremstår ikke som færdige.
Opretning af fortov oprensning og fugning.

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp

Placering: Fortov stamvej

39



Færdigørelse planering for vandafledning og såning af græs.
Udplantede vejtræer er gået ud.
Rabatter fremstår ikke som færdige.
Opretning af fortov.

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp



Rivninger i vejens side.

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp



Asfaltkanter med henblik på at lede regnvand til kloak. Særligt ud for Højager 80, 100 og 126 er der tydelige problemer.

Kanterne er generelt ikke høje nok problemer ved vintervedligeholdelse. (Skade 41, 50, 52, 56, 66, 69).

Kanterne er meget bløde og flere steder er de ”trykt flade” (Billede 54, 55, 68)

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp



Sidearealer og tilslutninger.

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp

Placering: Asfaltarealer - Bæreevne.

43



Store trykmærker, der er tvivl om der er sætning fra underbunden tillige.
Ved nr. 134 er der tillige porrøs asfalt.
Er dette en Lap?

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp

Placering: Rabatter langs vejarealer.

44



Rabatterne er helt generelt ikke i orden – enkelte matrikler har selv gjort det fornødne – dvs. etableret græs, planeret mv., men generelt er planeringen ikke ok og der er mange steder mere ukrudt end græs.

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp

Placering: Bro lægerarbejder i granitmaterialer.

45



”Brostenene”, der er brugt ved omkransning af vendepladsernes bede. Brostenene bliver slået løs første gang en sneplow rammer. Er de sat i beton ?

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp



Lunke efter mekanisk påvirkning, underlaget kan være instabilt.

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp

Placering: Stiarealer

47



Generelt ligger flisearealer under sidearealer, hvilket giver vandproblemer samt hurtig nedbrydning af arealer samt stabilgrus kasse. Omlægges i korrekt højde, således der er korrekte faldforhold for stier.

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp

Placering: Bro-lægger arbejder i granitmaterialer.

48



Samlinger, imellem granitsten og asfalt er problematiske og ikke i overensstemmelse med normer.

Er brosten sat i beton ?

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp



Mekanisk påvirkning.

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp

Placering: Stikvejene C-C, D-D, E-E og F-F

50



Asfaltkanter med henblik på at lede regnvand til kloak. Særligt ud for Højager 80, 100 og 126 er der tydelige problemer. Kanterne er generelt ikke høje nok problemer ved vintervedligeholdelse. (Skade 41, 50, 52, 56, 66, 69).

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp



Mekanisk påvirkning.

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp

Placering: Stikvejene C-C, D-D, E-E og F-F

52



Asfaltkanter - skal disse erstatte en kantsten ?

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp



Færdigørelse planering for vandaflledning og såning af græs.
Udplantede vejtræer er gået ud.
Rabatter fremstår ikke som færdige.
Opretning af fortov - Knækkede fliser udskiftes.

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp

Placering: Stikvejene C-C, D-D, E-E og F-F

54



Brud i asfaltkanter.

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp

Placering: Stikvejene C-C, D-D, E-E og F-F

55



Nedkørt kant. Instabil.

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp



Vandaafledning på vejareal, lunger før rendestensrist.

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp



Generelt ligger flisearealer under sidearealer, hvilket giver vandproblemer samt hurtig nedbrydning af arealer samt stabilgrus kasse. Omlægges i korrekt højde, således der er korrekte faldforhold for stier.

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp



Generelt ligger flisearealer under sidearealer, hvilket giver vandproblemer samt hurtig nedbrydning af arealer samt stabilgrus kasse. Omlægges i korrekt højde, således der er korrekte faldforhold for stier.

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp



Generelt ligger flisearealer under sidearealer, hvilket giver vandproblemer samt hurtig nedbrydning af arealer samt stabilgrus kasse. Omlægges i korrekt højde, således der er korrekte faldforhold for stier.

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp



Afvandingsproblemer

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp



Afvandingsforhold

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp

Placering: Sidearealer

62



Afvandingsproblemer.

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp



Generelt ligger flisearealer under sidearealer, hvilket giver vandproblemer samt hurtig nedbrydning af arealer samt stabilgrus kasse. Omlægges i korrekt højde, således der er korrekte faldforhold for stier.

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp

Placering: Tilslutninger.

64



Fliserarealer ligger for lavt.
Er der bæreevneproblemer ?

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp



Generelt ligger flisearealer under sidearealer, hvilket giver vandproblemer samt hurtig nedbrydning af arealer samt stabilgrus kasse. Omlægges i korrekt højde, således der er korrekte faldforhold for stier.

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp

Placering: Stikvejene C-C, D-D, E-E og F-F

66



Afvandingsfejl.

Udstykkers kommentar:


Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp



Ingen mulighed for vandet kan løbe af vejen eller til rendestensriste.

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp

Placering: Stikvejene C-C, D-D, E-E og F-F

68



Asfaltskader pga. mekanisk påvirkning.

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp

Placering: Stikvejene C-C, D-D, E-E og F-F

69



Afvandingreder, der er tydelige brudlinier der gør asfalten vil have nedsat levetid, samt tilligerisiko for vinterskader i samling og frosthævninger.

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp

Placering: Asfaltarealer - vulster

70



Vulster i asfaltmaterialet.

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept


Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp

Placering: Asfaltarealer

71



Mekaniske påvirkning.

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp



Mekanisk påvirkning.

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp



Færdigørelse planering for vandaflledning og såning af græs.
Udplantede vejtræer er gået ud.
Rabatter fremstår ikke som færdige.
Opretning af fortov - Knækkede fliser udskiftes.

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp



Færdigørelse planering for vandaflledning og såning af græs.
Udplantede vejtræer er gået ud.
Rabatter fremstår ikke som færdige.
Opretning af fortov - Knækkede fliser udskiftes.

Udstykkers kommentar:

Grundejerforenings kommentar:

Accept

Påtale

Afhjælp

Forlænget afhjælp
